




DETALHAMENTOS



DETALHE 7
ESC.: 1/20



DETALHE 5
ESC.: 1/25



DETALHE 6
ESC.: 1/20


CROQUI
Entrada principal do restaurante.



CROQUI
Entrada do restaurante pelo segundo pavimento através da passarela.



CROQUI
Vista do restaurante e da serra através da passarela.



CROQUI
Vista do lago.



CROQUI
Vista da varanda do restaurante.

